



Mapa de Ubicación



LEYENDA

INTRODUCCIÓN
La elaboración de un estudio geotécnico preliminar y el desarrollo de conjunto de actividades necesarias para aproximarse a las características geotécnicas de un terreno, tienen el objetivo de establecer las condiciones que limitan su aprovechamiento, los problemas potenciales que puedan presentarse, los criterios geotécnicos y parámetros generales para la elaboración de un proyecto.

UBICACIÓN
El Proyecto está ubicado en la Provincia del Azuay, en Ecuador, aproximadamente a 30 km al suroeste de Cuenca.

INFORMACIÓN PREVIA
GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA REGIONAL
La geografía, la geología regional y local han sido previamente presentadas y discutidas en detalle por Roscoe Postle Asociados (2016). Según los autores, Ecuador se puede subdividir en una serie de provincias fisiográficas distintas, que coinciden ampliamente con la subdivisión de la corteza terrestre en varias zonas. La provincia de Loma Larga se encuentra dentro de la cordillera occidental ecuatoriana, que consiste en una serie de terrenos estrechos, de gradiente en dirección norte a noreste, que se forman durante la separación de las placas de América Central y del Sur y se unieron al Cratón Amazónico desde el Jurásico Superior hasta el Eoceno. La mayoría de los terrenos se extienden por varios cientos de kilómetros en dirección norte-noreste y tienen solo unas pocas decenas de kilómetros de ancho. Estos terrenos están separados por fallas profundas de tendencia norte-noreste.

Según Roscoe Postle Asociados (2016), la propiedad y el área inmediata circundante vienen principalmente en rocas volcánicas y volcanoclasticas del Mioceno Superior, de las formaciones Turi, Turagamba, Quimacocha y Tumbi. Estas formaciones son relativamente planas o ligeramente inclinadas y normalmente no afloran en la propiedad.

La geología de la zona de estudio está en gran parte caracterizada por la Formación Quimacocha que alberga el depósito Loma Larga y consiste en flujos de lava andesítica alterados con bandas con fenocristales de plagioclasa fresca, tobas y brechas de andesita, distribuidas radialmente solo alrededor del exterior de la caldera. Cerca del depósito de Loma Larga. Gran parte de la superficie de la propiedad está compuesta por escombros aluviales del Páramo y Custeriano, morena glacial y depósitos lacustres.

HIDROGEOLOGÍA
Itasca Denver, Inc. (Itasca) e INV trabajaron conjuntamente para caracterizar las condiciones hidrogeológicas en el sitio del proyecto (Itasca, 2018). La caracterización de referencia fue respaldada por investigaciones de campo realizadas entre 2006 y 2009 por Golder Associates y por Itasca en 2016.

La caracterización hidrogeológica de referencia (Itasca, 2018) describe un sistema de aguas subterráneas que incluye tres unidades: Páramo, lecho rocoso no saturado y lecho rocoso fracturado. El Páramo es una unidad poco profunda que se compone de materiales fluviales saturados que varían en espesor de 2 a 20 metros y tienen alta porosidad y baja conductividad hidráulica. El flujo de agua subterránea en el Páramo es lateral y sigue la conformación de la topografía. La unidad del lecho rocoso subyacente no está saturada y tiene conductividades hidráulicas que son más bajas que el Páramo, por lo que la sobrecarga desde el Páramo se considera limitada.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO - CALICATES
Geomintec (2020) realizó la excavación y clasificación visual de 35 calicatas en el sitio de la planta y el área del depósito de relaves filtrados (Belverá) a principios del 2020. Newfield revisó muestras provenientes de las calicatas y realizó pruebas de laboratorio además de pruebas densidad in situ y de contenido de humedad.

Las condiciones del subsuelo bajo la huella de las estructuras propuestas son relativamente consistentes. En base de la observación visual, en general, el subsuelo consiste en espesores variables de una capa superficial altamente orgánica que recubre una porción de suelos residuales. La capa orgánica superficial, descrita como turba (Geomintec, 2020), es altamente orgánica, compresible y oscila entre aproximadamente 0.3 metros y 2 metros de espesor, con un espesor promedio de aproximadamente 1 metro. La capa residual del suelo es muy delgada, en algunos lugares hasta más de un par de metros de espesor, y se clasificaron como limo de alta plasticidad, arena limosa, o grava limosa o arcillosa. Se encontraron algunos materiales competentes someros, pero los depósitos son delgados, variables y no son especialmente extensos en todo el sitio. Se observó que la profundidad del macizo rocoso competente es de aproximadamente 0.5 metros a 3 metros.

CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO
Para el presente mapa se contó con la base de información geotécnica proveniente de 273 sondeos de perforación, de los cuales 262 corresponden a sondeos exploratorios, 7 sondeos geotécnicos y 4 de geotécnología.

Aditionalmente se usó información 13 estaciones de campo en donde se realizó la validación del macizo rocoso.

ZONACIÓN GEOTÉCNICA
El objetivo es la separación o clasificación de zonas relativamente homogéneas en cuanto a las características geomecánicas del macizo rocoso. Para la elaboración del mapa se revisó la información existente: mapa geológico, caracterización geomecánica de la litología cartada en los sondeos de perforación, estudios geotécnicos y geomecánicos realizados en el proyecto Loma Larga, información de calicatas, clasificación de suelos y ensayos de laboratorio.

Se han establecido 4 áreas, cada una de las áreas es dividida en zonas. El criterio seguido para la división de áreas ha sido fundamentado en la geología, integrando aspectos litológicos, de alteración hidrotermal, texturales y geomorfológicos que, en conjunto, dan a cada área una identidad bien marcada y condición de cierta homogeneidad en sus características geotécnicas.

DIVISIÓN EN ÁREAS Y ZONAS GEOTÉCNICAS
Se han diferenciado 4 Áreas geotécnicas: PD, LAH, TL, DNC, dando un total de 10 zonas o dominios geotécnicos, determinadas por la calidad del macizo rocoso.

| LITHO/RMR | PD | LAH | TL | DNC |
|-----------|--------|---------|--------|-------|
| I | PD-II | TL-II | | |
| II | PD-III | LAH-III | TL-III | |
| III | PD-IV | LAH-IV | TL-IV | |
| IV | | | TL-V | DNC-V |

CÓDIGOS (LEYENDA)
Áreas: LITOLÓGICA
PD-Periférico Daictico
LAH-Lavas Andesíticas ricas en Plagioclasa
TL-Tobas de Lapilli
DNC-Morena y Tillita y depósitos no consolidados.

Zonas: RMR (Barrinazzi)
I- Muy Buena
II- Buena
III- Media
IV- Mala
V- Muy mala

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS GEOTÉCNICAS
PD-II- Zonas de morfología dominante emergida - colinas suaves y planicies - superficies secas rocosas sin alteración hidrotermal, calidad de macizo rocoso I RMR II y es buena, presenta bajo interpenetración por flujos hidrotermales, superficies secas
PD-III - Periférico daictico con RMR III (Dpo regular) la morfología es: baja planicies - superficies hundidas - valles y depresiones breves - morranas
PD-IV - Periférico daictico con RMR IV media, morfología bajoa superficies hundidas, valles glaciar, afectación por fracturación, heteropemio moderado
PD-V - Periférico daictico, calidad de Macizo rocoso RMR - V muy mala, morfología hundida, o de valles glaciar y morrena, afectada por fallas NW-SE
LAH-III- Flujos de lava andesítica ricas en hornblenda, calidad de macizo rocoso RMR III- REGULAR, morfología dominante emergida, colinas suaves y planicies, superficies secas, afectación por fracturas.
LAH-IV- Flujos de lava andesítica ricas en hornblenda, calidad de macizo rocoso RMR IV- MALA, morfología dominante hundida valles glaciar y morrena, superficies húmedas, afectación por fracturas.
LAH-V- Flujos de lava andesítica ricas en hornblenda, calidad de macizo rocoso RMR V- MUY MALA, morfología dominante hundida morrena, superficies húmedas, afectación por fallas y alteración hidrotermal presencia de arcillas.
TL-II- Flujos de tobas de lapilli, calidad de macizo rocoso RMR II- BUENA, morfología dominante emergida, colinas suaves y planicies, superficies secas, roca intacta.
TL-III- Flujos de tobas de lapilli, calidad de macizo rocoso RMR III- REGULAR, morfología dominante emergida, colinas suaves y planicies, superficies secas, afectación por fracturas.
TL-IV- Flujos de tobas de lapilli, calidad de macizo rocoso RMR IV- MALA, morfología dominante hundida- superficies húmedas, afectación por fracturas.
TL-V- Flujos de tobas de lapilli, calidad de macizo rocoso RMR V- MUY MALA, morfología dominante hundida- superficies húmedas, afectación por fallas y alteración hidrotermal presencia de arcillas.
DNC- Depósitos glaciares- Morenas y Tillitas, fluvioglaciares, Clasificación Turba- SUECS estos son materia orgánica en limos y arcillas, alto contenido de humedad. Turbas - valle glaciar ,morfología dominante hundida y Suelos arenillo-limosos

DEPÓSITOS NO CONSOLIDADOS - DNC
DNC- Depósitos glaciares- Morenas y Tillitas, fluvioglaciares, Clasificación Turba- SUECS estos son materia orgánica en limos y arcillas, alto contenido de humedad. Turbas - valle glaciar ,morfología dominante hundida y Suelos arenillo-limosos

REFERENCIAS
• TECHNICAL REPORT GEOLOGICAL-GEOMECHANICAL MAPPING OF ACCESS RAMP ALIGNMENT OF LOMA LARGA DEPON, GISEL ZÚRIGA (FEYSTA), AUGUST 2017
• DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULAS (ANÁLISIS HIDROMECÁNICO), LABORATORIO DE MATERIALES SERVICIO Y CONSULTORÍA- ASTM D 422-98
• DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DE SUELOS Y AGREGADOS GRANULOS Y PROY. LABORATORIO DE MATERIALES SERVICIO Y CONSULTORÍA- ASTM D 422-98
• DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DE SUELOS Y AGREGADOS GRANULOS Y PROY. LABORATORIO DE MATERIALES SERVICIO Y CONSULTORÍA- ASTM D 2974
• Loma Larga Hydrogeologic Data Acquisition for Feasibility Study, Itasca Denver, Inc. 143 Union Blvd., Suite 525 Lakewood, Colorado 80228 USA, tel +1 303-969-8833 fax +1 303-969-8827 e-mail: itasca@itascadenver.com/www.itascadenver.com
• Loma Larga Hydrogeologic Field Activities Prepared for INV Metals Inc Prepared by Itasca Denver, Inc., 143 Union Boulevard, Suite 525 Lakewood, Colorado #8047, April 2017
• MSHG Report #0118-11203-01 Feasibility Level Geotechnical Investigation Facilitator Report for Loma Larga Project, Aspen Province, Ecuador, Submission Date March 28, 2017 - MSHG
• REPORTE GEOTÉCNICO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SITIO DE LA PLANTA PROYECTO LOMA LARGA, PROVINCIA DEL AZUAY, (Ecuador), Newfield
• Proyecto No. 475.0329.000 - Mayo, 2020
• INFORME FINAL CONSTRUCCIÓN CALICATAS Y MUESTRO SUELOS PROYECTO LOMA LARGA, AZUAY, ECUADOR. Preparado por Geomintec DA LLA- info@geomintec.com.ec, 59396263732- febrero 2020.

SIMBOLOGÍA

Logo of GEOMINTEC DA LLA

MAPA GEOTÉCNICO Esc. 1:2.500 AREA DE OPERACION
Proyecto Minero "LOMA LARGA"
Mapa Geotécnico
22-Marzo-2022
1:2500

NOFOLIOLOGIA
COLINAS I HUMEDAL PENDIENTES PLANICIE LITOLÓGICA Lava Andesítica Hom Periférico Daictico Toba Morrena Toba Lapilli

RMR
I II III IV V

SUELO-ESPESOR
1 2 3

FALLAS
Falla Geotécnica Faltas Edo. Faltas Múltiples Faltas Sordidas

INFRAESTRUCTURA
Calle_1 Infraestructura_adornada_1 Infraestructura_apartada_1 Turbina_1 Aterrizaje_1 Infraestructura_adornada_2 Infraestructura_apartada_2 Taba_1

PROYECTO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
DATO HORIZONTAL: WGS 84
ZONA 17 SUR