

Erik Salasillo Villavicencio / Manuel Alfonso Peña Bello

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA							
Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición		Georreferencia - Coordenadas	
Vivienda	1		B R M	En funcionamiento	1	N° GPS	ESTE  NORTE
Establo	2						
Galpón	3						
Comederos animales	4			Fuera de funcionamiento	2		
Invernadero/ Huerto	5			No aplica	3		
Otra infraestructura	6						
6		construcción 1	1	2		698468	9656092
6		construcción 2	1	2		698461	9656073

Carlos González Valguero Albarracín

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA							
Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición		Georreferencia - Coordenadas	
Vivienda	1		B R M	En funcionamiento	1	N° GPS	ESTE  NORTE
Establo	2						
Galpón	3						
Comederos animales	4						
Invernadero/ Huerto	5						
Otra infraestructura	6						
1		vivienda	2	2			694682 9695639

Mariz Dorinda Guzman Paez

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA							
Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición		Georreferencia - Coordenadas	
Vivienda	1		B R M	En funcionamiento	1	N° GPS	ESTE  NORTE
Establo	2						
Galpón	3						
Comederos animales	4			Fuera de funcionamiento	2		
Invernadero / Huerto	5			No aplica	3		
Otra infraestructura	6						
1		vivienda	1	2		696610	9655917

Segundo Amador Gozálvez Biza

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA

Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición	Georreferencia - Coordenadas			
Vivienda	1		B R M	En funcionamiento  Fuera de funcionamiento  No aplica	1  2  3	N° GPS	ESTE	NORTE
Establo	2							
Galpón	3							
Comederos animales	4							
Invernadero / Huerto	5							
Otra infraestructura	6							
1		vivienda	1	2			696901	9655364

Faz Aguiliza Zambiza Torres

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA						
Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición	Georreferencia - Coordenadas	
Vivienda	1		B R M	En funcionamiento  Fuera de funcionamiento  No aplica	1 2 3	N° GPS  ESTE  NORTE
Establo	2					
Galpón	3					
Comederos animales	4					
Invernadero / Huerto	5					
Otra infraestructura	6					
1		vivienda	1	2		696931 9655392



Angel Rufino Sanchez Calle

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA

Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición	Georreferencia - Coordenadas				
Vivienda	1		B R M	En funcionamiento	N° GPS	ESTE	NORTE		
Establo	2							1	
Galpón	3							2	
Comederos animales	4							3	
Invernadero / Huerto	5							Fuera de funcionamiento	2
Otra infraestructura	6							No aplica	3
1		Vivienda	2	2		70/742	966 0374		

Pedro Ramirez Duchitzaga

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA

Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición		Georreferencia - Coordenadas		
Vivienda	1		B R M	En funcionamiento	1	N° GPS	ESTE	NORTE
Establo	2							
Galpón	3							
Comederos animales	4			Fuera de funcionamiento	2			
Invernadero / Huerto	5							
Otra infraestructura	6							
1		vivienda	2	2			401804	9659930



Luis Virgilio Mendicita Andrade

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA

Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición	Georreferencia - Coordenadas			
Vivienda	1		B R M	En funcionamiento  Fuera de funcionamiento  No aplica	1  2  3	N° GPS	ESTE	NORTE
Establo	2							
Galpón	3							
Comederos animales	4							
Invernadero / Huerto	5							
Otra infraestructura	6							
/		vivienda	/	2			704310	9659257

Javier Andrés Martínez Andrade

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA

Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición	Georreferencia - Coordenadas			
Vivienda	1		B R M	En funcionamiento Fuera de funcionamiento No aplica	1 2 3	N° GPS	ESTE	NORTE
Establo	2							
Galpón	3							
Comederos animales	4							
Invernadero / Huerto	5							
Otra infraestructura	6							
1		vivienda	1	2			704778	9659250

Hermindo Chujá

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA							
Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición		Georreferencia - Coordenadas	
Vivienda	1		B R M	En funcionamiento	1	N° GPS	ESTE  NORTE
Establo	2						
Galpón	3						
Comederos animales	4			Fuera de funcionamiento	2		
Invernadero/ Huerto	5			No aplica	3		
Otra infraestructura	6						
1.		vivienda	2	2		692865	9658978

*María CARMEN Pizarra Guerrero*

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA

Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición	Georreferencia - Coordenadas				
Vivienda	1		B R M	En funcionamiento	N° GPS	ESTE	NORTE		
Establo	2							1	
Galpón	3							2	
Comederos animales	4			3				Fuera de funcionamiento	2
Invernadero/ Huerto	5			No aplica				3	
Otra infraestructura	6								
/		vivienda	1	2		69533E	9658604		

*Clotilde Maria Pazon Szorszi*

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA

Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición			Georreferencia - Coordenadas	
Vivienda	1		B R M	En funcionamiento	1	N° GPS	ESTE	NORTE
Establo	2							
Galpón	3							
Comederos animales	4			Fuera de funcionamiento	2			
Invernadero / Huerto	5							
Otra infraestructura	6							
1	vivienda	3	2	695494	9658563			

Wilmer Danilo Espinosa Gallardo

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA								
Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición		Georreferencia - Coordenadas		
Vivienda	1		B R M	En funcionamiento	1	N° GPS	ESTE	NORTE
Establo	2							
Galpón	3							
Comederos animales	4			Fuera de funcionamiento	2			
Invernadero / Huerto	5							
Otra infraestructura	6							
1		Vivienda	1	2			695401	9658942

Rafael Humberto Quijige Shini

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA

Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición		Georreferencia - Coordenadas						
Vivienda 1 Establo 2 Galpón 3 Comederos animales 4 Invernadero / Huerto 5 Otra infraestructura 6			B R M	En funcionamiento 1 Fuera de funcionamiento 2 No aplica 3	N° GPS	ESTE	NORTE					
	1	vivienda						1	2	695512	9658328	

Ana Lucía Benjón Guzmán

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA								
Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición		Georreferencia - Coordenadas		
Vivienda	1		B R M	En funcionamiento	1	N° GPS	ESTE	NORTE
Establo	2							
Galpón	3							
Comederos animales	4			Fuera de funcionamiento	2			
Invernadero/ Huerto	5			No aplica	3			
Otra infraestructura	6							
1		vivienda	1	2			695734	9658529



Joan Estevan Pezon Chacha

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA								
Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición		Georreferencia - Coordenadas		
Vivienda	1		B R M	En funcionamiento	1	N° GPS	ESTE	NORTE
Establo	2							
Galpón	3							
Comederos animales	4			Fuera de funcionamiento	2			
Invernadero/ Huerto	5							
Otra infraestructura	6							
1		Vivienda	1	2			695604	9698785

Domitila María Renzetti Collpa

REGISTRO GEORREFERENCIADO DE INFRAESTRUCTURA

Tipo de Infraestructura		Especificaciones	Estado	Condición	Georreferencia - Coordenadas			
Vivienda Establo Galpón Comederos animales Invernadero / Huerto Otra infraestructura	1		B R M	En funcionamiento Fuera de funcionamiento No aplica	1 2 3	N° GPS	ESTE	NORTE
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
1	vivienda	1	2	695000	96558653			

