

IDENTIFICACIÓN DE PREDIO



Fecha 17 06 20
 Empresa _____ Proyecto _____

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

Cantón San Fernando Parroquia Chumblin
 Localidad Comuna Sombedera Sistema de agua Quinuas / Cuchiguzho
 Levantamiento de información Entrevista Visual
 Coordenadas de referencia Norte 696028 Este 9659845
 Nombre completo del entrevistado Pablo Segundo Cuello / Guillermo Espinoza
 Relación del entrevistado con el propietario del predio Presidente de Sistema de Agua / Comunero

CARACTERÍSTICAS DEL PROPIETARIO

1 Nombre completo del propietario del predio
Comuna Chumblin Sombedera (terreno 1)

2 Tenencia del predio
 a. Propia Arrendada Prestada Otro comunal

3 Características de predio
 Especifique
 Terreno baldío
 Terreno con sembríos una porción de terreno con sembrío de tubérculos
 Terreno habitado
 Otro tipo Terreno comunitario con personal e infraestructura

4 Infraestructura en el predio

	Quien habita en el predio	Coordenadas	NORTE
Vivienda Ocupada <input type="checkbox"/>			
Vivienda temporal <input type="checkbox"/>			
Vivienda desocupada <input checked="" type="checkbox"/>	<u>Es una casa comunal</u>	<u>695 224</u>	<u>9658996</u>
Vivienda en construcción <input type="checkbox"/>			
Galpón <input type="checkbox"/>			
terreno para sembríos <input checked="" type="checkbox"/>		<u>695 207</u>	<u>9654010</u>
Reservorio <input checked="" type="checkbox"/>		<u>695241</u>	<u>9659021</u>
Otra infraestructura <input type="checkbox"/>			

5 Canales de riego

5.1 Por su propiedad atraviesa alguno de los siguientes canales de riego ?

	Sí	No
Cristal Aguarongos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
San Gerardo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre - San Martín	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quinuas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuchiguzho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duraznos - Rumihuayco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gualay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.2 Es socio del canal de riego ?

	Sí	No
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6 ¿Cuáles son las actividades que realiza en el predio?
Terreno propiedad de la Comuna con presencia de casa comunal; reservorio y un terreno donde son ocasiones siembran de manera comunitaria algunos tubérculos andinos

6 ¿El propietario participa en alguna organización comunitaria? Cuál?

PARA USO INTERNO

7 ¿La vivienda fue encuestada?
 Sí → Código de la encuesta _____ No

8 ¿Se cuenta con información documental legal del predio?
 Sí → Describa: catastro de la comuna
 No

10 Croquis (En referencia a la Infraestructura)

 Código de las fotografías en registro fotográfico _____

11 Comentarios

Notas aclaratorias:
 Este formulario debe ser aplicado a: vecinos inmediatos y propietarios colindantes
 En caso que se requiera ampliar la información de cualquier punto, usar la sección comentarios
 Todas las preguntas deben ser aplicadas, señalar "no sabe, no responde" (Ns/Nr) en todas las secciones que el informante no brinde información

IDENTIFICACIÓN DE PREDIO



Fecha dd mm aaaa
 17 06 20
 Empresa

Proyecto

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

Cantón: San Fernando Parroquia: Chumbin
 Localidad: Com. Samborombi Sistema de agua: Quinuas
 Levantamiento de información: Entrevista Visual
 Coordenadas de referencia Norte: 695399 Este: 9654014
 Nombre completo del entrevistado: Recho Criollo Guarcán / Wilmer Espinosa
 Relación del entrevistado con el propietario del predio: Presidente de canales de riego / Comarca

CARACTERÍSTICAS DEL PROPIETARIO

1 Nombre completo del propietario del predio
Wilmer Danilo Espinosa Guallpa

2 Tenencia del predio
 a. Propia Arrendada Prestada Otro

3 Características de predio
 Especifique
 Terreno baldío
 Terreno con sembríos pasto mejorado / ganado
 Terreno habitado
 Otro tipo bosque nativo

4 Infraestructura en el predio

	Quien habita en el predio	Coordenadas	NORTE
Vivienda Ocupada <input type="checkbox"/>			
Vivienda temporal <input type="checkbox"/>			
Vivienda desocupada <input checked="" type="checkbox"/>	<u>en construcción</u>	<u>695 401</u>	<u>9658942</u>
Vivienda en construcción <input type="checkbox"/>			
Galpón <input type="checkbox"/>			
Establo <input type="checkbox"/>			
Otra infraestructura <input type="checkbox"/>			

5 Canales de riego

	5.1 Por su propiedad atraviesa alguno de los siguientes canales de riego ?		5.2 Es socio del canal de riego ?	
	Si	No	Si	No
Cristal Aguarongos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
San Gerardo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre - San Martín	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quinuas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuchiguzho	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duraznos - Rumihuayco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gualay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otro <u>Guala</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6 ¿Cuáles son las actividades que realiza en el predio?
Tiene pasto mejorado en una parte, ganado suelto, tiene un poco de bosque nativo y colinda con Rio Quinuas

6 ¿El propietario participa en alguna organización comunitaria? Cuál?
Socio de la Comuna Samborombi y de los canales de riego de la Comuna

PARA USO INTERNO

7 ¿La vivienda fue encuestada?
 Si Código de la encuesta No

8 ¿Se cuenta con información documental legal del predio?
 Si Describa: Catastro de la Comuna Samborombi
 No

10 Croquis (En referencia a la Infraestructura)

Código de las fotografías en registro fotográfico

11 Comentarios

Notas aclaratorias:
 Este formulario debe ser aplicado a: vecinos inmediatos y propietarios colindantes
 En caso que se requiera ampliar la información de cualquier punto, usar la sección comentarios
 Todas las preguntas deben ser aplicadas, señalar "no sabe, no responde" (Ns/Nr) en todas las secciones que el informante no brinde información

IDENTIFICACIÓN DE PREDIO



Fecha dd mm aaaa
 17 06 2020
 Empresa _____

Proyecto _____

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

Cantón San Fernando Parroquia Chumbiza
 Localidad Comuna Sambederu Sistema de agua Quinuas
 Levantamiento de información Entrevista
 Coordenadas de referencia Norte 695466 Este 9658795 Visual
 Nombre completo del entrevistado _____
 Relación del entrevistado con el propietario del predio _____

CARACTERÍSTICAS DEL PROPIETARIO

1 Nombre completo del propietario del predio
Antonio Figueroa / Representado por Pasa Figueroa

2 Tenencia del predio
 a. Propia Arrendada Prestada Otro

3 Características de predio
 Especifique
 Terreno baldío
 Terreno con sembríos
 Terreno habitado
 Otro tipo parcela, pasto natural, plantación de pino

4 Infraestructura en el predio

Quien habita en el predio	Coordenadas	NORTE
Vivienda Ocupada <input type="checkbox"/>	_____	_____
Vivienda temporal <input type="checkbox"/>	_____	_____
Vivienda desocupada <input checked="" type="checkbox"/>	<u>695609</u>	<u>9658785</u>
Vivienda en construcción <input type="checkbox"/>	_____	_____
Galpón <input type="checkbox"/>	_____	_____
Establo <input type="checkbox"/>	_____	_____
Otra infraestructura <input type="checkbox"/>	_____	_____

5 Canales de riesgo

5.1 Por su propiedad atraviesa alguno de los siguientes canales de riego?		5.2 Es socio del canal de riego?	
Si	No	Si	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otro Gulag

6 ¿Cuáles son las actividades que realiza en el predio?
NO desarrolla actividades, a veces tiene ganado suelto

6 ¿El propietario participa en alguna organización comunitaria? Cual?
Socio de la Comuna Sambederu, canal Quinuas, Cuchiguzho, Gulag

PARA USO INTERNO

7 ¿La vivienda fue encuestada?
 Si Código de la encuesta _____ No

8 ¿Se cuenta con información documental legal del predio?
 Si Describa: Catastro de la Comuna Sambederu
 No

10 Croquis (En referencia a la Infraestructura)

 Código de las fotografías en registro fotográfico _____

11 Comentarios

Notas aclaratorias:
 Este formulario debe ser aplicado a: vecinos inmediatos y propietarios colindantes
 En caso que se requiera ampliar la información de cualquier punto, usar la sección comentarios
 Todas las preguntas deben ser aplicadas, señalar "no sabe, no responde" (N/S/Nr) en todas las secciones que el informante no brinde información

IDENTIFICACIÓN DE PREDIO



Fecha dd mm aaaa
 17 06 2020
 Empresa _____ Proyecto _____

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

Cantón San Fernando Parroquia Chumblin
 Localidad Comuna Sonbelecis Sistema de agua Quinuas/Cuchiguzho
 Levantamiento de información Entrevista NORTE Visual
 Coordenadas de referencia Norte 6955201 Este 9658603
 Nombre completo del entrevistado Reda Cidlo Gueñín / Wilmo Espinoza
 Relación del entrevistado con el propietario del predio Presidente de Comités de riego Comuna / comunero

CARACTERÍSTICAS DEL PROPIETARIO

1 Nombre completo del propietario del predio

Gloria María Penión

2 Tenencia del predio

a. Propia Arrendada Prestada Otro

3 Características de predio

Terreno baldío Especifique _____
 Terreno con sembríos pasto mejorado
 Terreno habitado _____
 Otro tipo 4 reservorios / bosque nativo / pasto natural

4 Infraestructura en el predio

	Quien habita en el predio	Coordenadas	NORTE
Vivienda Ocupada <input type="checkbox"/>	_____	_____	_____
Vivienda temporal <input type="checkbox"/>	_____	_____	_____
Vivienda desocupada <input checked="" type="checkbox"/>	<u>choza</u>	<u>695494</u>	<u>9658563</u>
Vivienda en construcción <input type="checkbox"/>	_____	<u>695647</u>	<u>9658715</u>
Galpón <input type="checkbox"/>	_____	<u>695743</u>	<u>9658652</u>
Establo <input type="checkbox"/>	_____	<u>695669</u>	<u>9658635</u>
Otra infraestructura <input type="checkbox"/>	_____	<u>695543</u>	<u>9658604</u>

5 Canales de riego

	5.1 Por su propiedad atraviesa alguno de los siguientes canales de riego ?		5.2 Es socio del canal de riego ?	
	Sí	No	Sí	No
Cristal Aguarongos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
San Gerardo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre - San Martín	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quinuas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuchiguzho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duraznos - Rumihuayco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gualay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otro <u>Outag</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

en lindeos de su propiedad se unen los 2 canales

6 ¿Cuáles son las actividades que realiza en el predio?

ganadería, tienen pasto mejorado y natural

6 ¿El propietario participa en alguna organización comunitaria? Cuál?

Socia de la Comuna Sonbelecis y de los canales de riego de la comuna

PARA USO INTERNO


7 ¿La vivienda fue encuestada?

Sí Código de la encuesta _____ No

8 ¿Se cuenta con información documental legal del predio?

Sí Describa: Catastro de la Comuna
 No

10 Croquis (En referencia a la Infraestructura)



Código de las fotografías en registro fotográfico _____

11 Comentarios

En el lindeo de este terreno se unen los canales Quinuas y Cuchiguzho, ambos en canal abierto

Notas aclaratorias:

Este formulario debe ser aplicado a: vecinos inmediatos y propietarios colindantes
 En caso que se requiera ampliar la información de cualquier punto, usar la sección comentarios
 Todas las preguntas deben ser aplicadas, señalar "no sabe, no responde" (Ns/Nr) en todas las secciones que el informante no brinde información

IDENTIFICACIÓN DE PREDIO



5X

Fecha dd mm aaaa
 17 06 2020
 Empresa _____ Proyecto _____

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

Cantón San Fernando Parroquia Chumbin
 Localidad Comuna Sombobaco Sistema de agua Quinosu/Cuchiguzho
 Levantamiento de información Entrevista Visual
 Coordenadas de referencia Norte 695574 Sur 9658445
 Nombre completo del entrevistado Reto Criallo Garmón / Wilma Espinoza
 Relación del entrevistado con el propietario del predio Presidente Sintercuchiguzho / comuna

CARACTERÍSTICAS DEL PROPIETARIO

1 Nombre completo del propietario del predio

Fernando Quirope Remache

2 Tenencia del predio

a. Propia Arrendada Prestada Otro

3 Características de predio

Terreno baldío Especifique _____
 Terreno con sembríos pasto mejorado
 Terreno habitado _____
 Otro tipo 3 reserwa

4 Infraestructura en el predio

	Quien habita en el predio	Coordenadas	NORTE
Vivienda Ocupada <input checked="" type="checkbox"/>	<u>el propietario</u>	<u>695724</u>	<u>9658466</u>
Vivienda temporal <input type="checkbox"/>			
Vivienda desocupada <input type="checkbox"/>			
Vivienda en construcción <input type="checkbox"/>			
<u>reserwa</u> <input type="checkbox"/>	<u>Golpón</u>	<u>695614</u>	<u>9658491</u>
<u>reserwa</u> <input type="checkbox"/>	<u>Establo</u>	<u>695785</u>	<u>9658478</u>
<u>reserwa</u> <input type="checkbox"/>	<u>Otra infraestructura</u>	<u>695892</u>	<u>9658450</u>

5 Canales de riesgo

	5.1 Por su propiedad atraviesa alguno de los siguientes canales de riego ?		5.2 Es socio del canal de riego ?	
	Sí	No	Sí	No
Cristal Aguaroncos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
San Gerardo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre - San Martín	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quinuas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuchiguzho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duraznos - Rumihuayco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gualay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Gualay</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

en lindes de su propiedad se ven los 2 canales

6 ¿Cuáles son las actividades que realiza en el predio?

ganadería

6 ¿El propietario participa en alguna organización comunitaria? Cuál?

Socio de la Comuna Sombobaco, socio de canales de la Comuna Quinosu, Cuchiguzho y Gualay y socio de otros canales de riego de la parroquia de Chumbin

PARA USO INTERNO


7 ¿La vivienda fue encuestada?

Sí Código de la encuesta _____ No

8 ¿Se cuenta con información documental legal del predio?

Sí Describa: Calentón de la Comuna Sombobaco,
 No

10 Croquis (En referencia a la Infraestructura)



Código de las fotografías en registro fotográfico _____

11 Comentarios

En el lindero de este terreno con el de la propietaria Gloria Rojas se ven los canales Quinosu y Cuchiguzho; ambos en canal abierto

Notas aclaratorias:

Este formulario debe ser aplicado a: vecinos inmediatos y propietarios colindantes
 En caso que se requiera ampliar la información de cualquier punto, usar la sección comentarios
 Todas las preguntas deben ser aplicada, señalar "no sabe, no responde" (Ns/Nr) en todas las secciones que el informante no brinde información

IDENTIFICACIÓN DE PREDIO



Fecha dd mm aaaa
 17 06 2020
 Empresa

Proyecto

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

Cantón San Fernando Parroquia Chumbin
 Localidad Comuna Sombodocis Sistema de agua Quinuas / Cuchiguzho
 Levantamiento de información Entrevista
 Coordenadas de referencia Norte 695610 Este 9658333 NORTE Visual
 Nombre completo del entrevistado Pablo Cirolo Garch / Walter Espinola
 Relación del entrevistado con el propietario del predio Presidente comité de riego / comuna

CARACTERÍSTICAS DEL PROPIETARIO

1 Nombre completo del propietario del predio
Ara Lucia Rejón

2 Tenencia del predio
 a Propia Arrendada Prestada Otro

3 Características de predio
 Terreno baldío Especifique pasto natural y paponel
 Terreno con sembríos
 Terreno habitado
 Otro tipo

4 Infraestructura en el predio

	Quién habita en el predio	Coordenadas	NORTE
Vivienda Ocupada <input type="checkbox"/>			
Vivienda temporal <input type="checkbox"/>			
Vivienda desocupada <input checked="" type="checkbox"/>		<u>695734</u>	<u>9658329</u>
Vivienda en construcción <input type="checkbox"/>			
Galpón <input type="checkbox"/>			
Establo <input type="checkbox"/>			
<u>revo</u> Otra infraestructura <input type="checkbox"/>		<u>695589</u>	<u>9658367</u>

5 Canales de riego

5.1 Por su propiedad atraviesa alguno de los siguientes canales de riego ?		5.2 Es socio del canal de riego ?	
Si	No	Si	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6 ¿Cuáles son las actividades que realiza en el predio?
no realiza ninguna actividad, paponel, pasto natural, en ocasiones el ganado del papel ocupa el terreno

6 ¿El propietario participa en alguna organización comunitaria? Cuál?
Socia de la Comuna, Quinuas, Garch

PARA USO INTERNO

7 ¿La vivienda fue encuestada?
 Si Código de la encuesta No

8 ¿Se cuenta con información documental legal del predio?
 Si Describa: Catastro de la Comuna Sombodocis
 No

10 Croquis (En referencia a la infraestructura)

Código de las fotografías en registro fotográfico

11 Comentarios

Notas aclaratorias:
 Este formulario debe ser aplicado a: vecinos inmediatos y propietarios colindantes
 En caso que se requiera ampliar la información de cualquier punto, usar la sección comentarios
 Todas las preguntas deben ser aplicadas, señalar "no sabe, no responde" (N/N) en todas las secciones que el informante no brinde información

IDENTIFICACIÓN DE PREDIO



Fecha dd mm aaaa
 17 06 2020
 Empresa _____ Proyecto _____

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

Cantón San Fernando Parroquia Chumbán
 Localidad Comuna Sombadecú Sistema de agua Quinuas / Cuchiguzho
 Levantamiento de información Entrevista NORTE Visual
 Coordenadas de referencia 695530 9658360
 Nombre completo del entrevistado Ricardo Santiago Esteban Guzmán; Wilner Espinoza Gualpa
 Relación del entrevistado con el propietario del predio Director de los Sistemas de Riego / Comuna

CARACTERÍSTICAS DEL PROPIETARIO

1 Nombre completo del propietario del predio
HUBERTO QUIZMPI

2 Tenencia del predio
 a Propia Arrendada Prestada Otro

3 Características de predio
 Especifique
 Terreno baldío
 Terreno con sembríos
 Terreno habitado
 Otro tipo caso rural, parcel

4 Infraestructura en el predio

	Quien habita en el predio	Coordenadas	NORTE
Vivienda Ocupada <input type="checkbox"/>			
Vivienda temporal <input type="checkbox"/>			
Vivienda desocupada <input checked="" type="checkbox"/>		<u>695512</u>	<u>9658320</u>
Vivienda en construcción <input type="checkbox"/>			
Galpón <input type="checkbox"/>			
Establo <input type="checkbox"/>			
Otra infraestructura <input type="checkbox"/>		<u>695469</u>	<u>9658322</u>

5 Canales de riego

5.1 Por su propiedad atraviesa alguno de los siguientes canales de riego ?		5.2 Es socio del canal de riego ?	
Si	No	Si	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6 ¿Cuáles son las actividades que realiza en el predio?
Actualmente ninguna, en ocasiones alquila el terreno

6 ¿El propietario participa en alguna organización comunitaria? Cuál?
Es socio de la comuna Sombadecú y canales de la Comuna

PARA USO INTERNO

7 ¿La vivienda fue encuestada?
 Si Código de la encuesta No

8 ¿Se cuenta con información documental legal del predio?
 Si Describa: Calcastro de la comuna Sombadecú
 No

10 Croquis (En referencia a la infraestructura)
 Código de las fotografías en registro fotográfico

11 Comentarios

Notas aclaratorias:
 Este formulario debe ser aplicado a: vecinos inmediatos y propietarios colindantes
 En caso que se requiera ampliar la información de cualquier punto, usar la sección comentarios
 Todas las preguntas deben ser aplicadas, señalar "no sabe, no responde" (N/S/N/R) en todas las secciones que el informante no brinde información

IDENTIFICACIÓN DE PREDIO



Fecha 12 de 06 de 2020
 Empresa _____ Proyecto _____

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

Cantón San Francisco Parroquia Chumbelín
 Localidad Comuna Sumbaco Sistema de agua Químico
 Levantamiento de información Entrevista
 Coordenadas de referencia Norte 69558146 Este 9658265 Visual
 Nombre completo del entrevistado Reto Segundo Cello Guzmán / Wilme Espinoza Guallpa
 Relación del entrevistado con el propietario del predio Presidente comités de riego / comuna

CARACTERÍSTICAS DEL PROPIETARIO

1 Nombre completo del propietario del predio
LAURO ESPINOZA

2 Tenencia del predio
 a Propia Arrendada Prestada Otro

3 Características de predio
 Terreno baldío Especifique _____
 Terreno con sembríos parte mejorada y piletas
 Terreno habitado
 Otro tipo

4 Infraestructura en el predio
 Quien habita en el predio
 Vivienda Ocupada
 Vivienda temporal
 Vivienda desocupada
 Vivienda en construcción
 Galpón
 Establo
reserva Otra infraestructura
 Coordenadas
695590 9658249
695564 9658212

5 Canales de riesgo
 5.1 Por su propiedad atraviesa alguno de los siguientes canales de riego?

	Si	No
Cristal Aguarongos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
San Gerardo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre - San Martín	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quinuas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuchiguzho	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Duraznos - Rumihuayco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gualay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Oxag</u> Otro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 5.2 Es socio del canal de riego?

	Si	No
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6 ¿Cuáles son las actividades que realiza en el predio?
ganadería

6 ¿El propietario participa en alguna organización comunitaria? Cuál?
Presidente de la Comuna Sumbaco y miembro de Comités de Riego

PARA USO INTERNO

7 ¿La vivienda fue encuestada?
 Si Código de la encuesta _____ No

8 ¿Se cuenta con información documental legal del predio?
 Si Describa: _____
 No

10 Croquis (En referencia a la Infraestructura)

 Código de las fotografías en registro fotográfico _____

11 Comentarios

Notas aclaratorias:
 Este formulario debe ser aplicado a: vecinos inmediatos y propietarios colindantes
 En caso que se requiera ampliar la información de cualquier punto, usar la sección comentarios
 Todas las preguntas deben ser aplicadas, señalar "no sabe, no responde" (N/S/N) en todas las secciones que el informante no brinde información

IDENTIFICACIÓN DE PREDIO



9X

Fecha 17 06 2020
 Empresa _____ Proyecto _____

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

Cantón San Fernando Parroquia Chumbilín
 Localidad Comuna Sombederas Sistema de agua Cuchiguzho
 Levantamiento de información Entrevista Visual
 Coordenadas de referencia Norte 695705 Este 9658262
 Nombre completo del entrevistado Pedro Segundo Criollo Guzmán / Wilmer Espinoza Guallpa
 Relación del entrevistado con el propietario del predio Presidente del Cond de Riego (Dueño del terreno)

CARACTERÍSTICAS DEL PROPIETARIO

1 Nombre completo del propietario del predio
Pedro Segundo Criollo Guzmán

2 Tenencia del predio
 a. Propia Arrendada Prestada Otro

3 Características de predio
 Terreno baldío Especifique _____
 Terreno con sembríos pasto mejorado
 Terreno habitado _____
 Otro tipo reservorios

4 Infraestructura en el predio

	Quien habita en el predio	Coordenadas	NORTE
Vivienda Ocupada <input type="checkbox"/>	_____	_____	_____
Vivienda temporal <input checked="" type="checkbox"/>	_____	<u>695771</u>	<u>9658275</u>
Vivienda desocupada <input type="checkbox"/>	_____	_____	_____
Vivienda en construcción <input type="checkbox"/>	_____	_____	_____
Galpón <input type="checkbox"/>	_____	_____	_____
<u>reservorio</u> Establo <input type="checkbox"/>	_____	<u>695641</u>	<u>9658286</u>
<u>reservorio</u> Otra infraestructura <input type="checkbox"/>	_____	<u>695862</u>	<u>9658271</u>

5 Canales de riego

	5.1 Por su propiedad atraviesa alguno de los siguientes canales de riego ?		5.2 Es socio del canal de riego ?	
	Si	No	Si	No
Cristal Aguarongos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
San Gerardo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre - San Martín	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quinuas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuchiguzho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duraznos - Rumihuayco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gualay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Guala</u> Otro <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6 ¿Cuáles son las actividades que realiza en el predio?
Ganadería

6 ¿El propietario participa en alguna organización comunitaria? Cuál?
Presidente de los canales de riego Quinuas / Cuchiguzho / Guala Cruz Rumi
Socio de la Comuna Sombederas

PARA USO INTERNO

7 ¿La vivienda fue encuestada?
 Si Código de la encuesta _____ No

8 ¿Se cuenta con información documental legal del predio?
 Si Describe: catastro de la Comuna Sombederas
 No

10 Croquis (En referencia a la Infraestructura)

Código de las fotografías en registro fotográfico _____

11 Comentarios

Notas aclaratorias:
 Este formulario debe ser aplicado a: vecinos inmediatos y propietarios colindantes
 En caso que se requiera ampliar la información de cualquier punto, usar la sección comentarios
 Todas las preguntas deben ser aplicadas, señalar "no sabe, no responde" (Ns/Nr) en todas las secciones que el informante no brinde información

IDENTIFICACIÓN DE PREDIO



Fecha dd mm aaaa
 17 06 2020
 Empresa _____

Proyecto _____

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

Cantón San Fernando Parroquia Chumblin
 Localidad Comuna Sambederas Sistema de agua Cuchiguzho
 Levantamiento de información Entrevista Norte Visual
 Coordenadas de referencia Norte 695697 Este 9658172
 Nombre completo del entrevistado Pedro Segundo Criollo Guanchi / Wilmer Espinosa
 Relación del entrevistado con el propietario del predio Presidente del Sistema de Riego / Comerciante

CARACTERÍSTICAS DEL PROPIETARIO

1 Nombre completo del propietario del predio
Manuel Adolfo Criollo Poma / representado por Babarita Criollo

2 Tenencia del predio
 a. Propia Arrendada Prestada Otro

3 Características de predio
 Especifique
 Terreno baldío
 Terreno con sembríos
 Terreno habitado
 Otro tipo parcela reservorio

4 Infraestructura en el predio

	Quién habita en el predio	Coordenadas	NORTE
Vivienda Ocupada	<input type="checkbox"/>		
Vivienda temporal	<input type="checkbox"/>		
Vivienda desocupada	<input type="checkbox"/>		
Vivienda en construcción	<input type="checkbox"/>		
Galpón	<input type="checkbox"/>		
Establo	<input type="checkbox"/>		
Otra infraestructura	<input type="checkbox"/>	<u>695 666</u>	<u>9658226</u>

5 Canales de riesgo

	5.1 Por su propiedad atraviesa alguno de los siguientes canales de riego ?		5.2 Es socio del canal de riego ?	
	Sí	No	Sí	No
Cristal Aguarongos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akumbre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
San Gerardo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre - San Martín	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quinuas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuchiguzho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duraznos - Rumihuayco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gualay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Gualay</u> Otro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6 ¿Cuáles son las actividades que realiza en el predio?
01 ocasiones pasan ganado del terreno vecino / mayoría del tiempo no realzan ninguna actividad

6 ¿El propietario participa en alguna organización comunitaria? Cuál?
Socio de canales de riego Quinuas / Cuchiguzho / Gualay
Socio de Comuna Sambederas

PARA USO INTERNO

7 ¿La vivienda fue encuestada?
 Sí Código de la encuesta _____ No

8 ¿Se cuenta con información documental legal del predio?
 Sí Describa: Catastro de Comuna Sambederas
 No

10 Croquis (En referencia a la infraestructura)

Código de las fotografías en registro fotográfico _____

11 Comentarios

Notas aclaratorias:
 Este formulario debe ser aplicado a: vecinos inmediatos y propietarios colindantes
 En caso que se requiera ampliar la información de cualquier punto, usar la sección comentarios
 Todas las preguntas deben ser aplicada, señalar "no sabe, no responde" (N/S/Nr) en todas las secciones que el informante no brinde información

Fecha: 05/06/2020
Ejemplar: _____

Proyecto: _____

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

CANTO: San Benito
LOCALIDAD: Comuna Somborques

Parroquia: Chumbin
Sistema de agua: Quisual

Levantamiento de información: Entrevista
Coordenadas de referencia: Norte: 965655 E: 9656121

NORTE Visual

Nombre completo del entrevistado: Pedro Ignacio Ciro Gómez / Wilson Espinoza Gualpa
Relación del entrevistado con el propietario del predio: Proprietario madre de caso / connew

CARACTERÍSTICAS DEL PROPIETARIO

1 Nombre completo del propietario del predio: CARLOS ARIEL GUALPA PANZON

2 Tenencia del predio: Propia Arrendada Prestada Otro

3 Características de predio: Tipo de terreno: Terreno baldío Terreno con sembríos Terreno habitado Otro tipo Descripción: un poco de pasto repollo

4 Infraestructura en el predio: Vivienda ocupada Vivienda temporal Vivienda desocupada Vivienda en construcción Cobert Establo Otra infraestructura Quien habita en el predio: _____ Coordinadas: _____

5 Canales de riego: 5.1 Por su propiedad atraviesa alguno de los siguientes canales de riego? 5.2 Es socio del canal de riego? Lista de canales: Costa Aguaringos, Alumbre, San Gerardo, Alumbre - San Martín, Durazno, Cuchiguato, Durazno - Rumihuyay, Guatay, Otros. Marcados con S (Si) y N (No).

6 ¿Cuáles son las actividades que realiza en el predio? Tiene un poco de ganado suelto

8 ¿El propietario participa en alguna organización comunitaria? Cual? SOCIO de la Comuna Somborques y conel Quisual, Guatay - Cuchiguato

PARA USO INTERNO

7 ¿La vivienda fue encuestada? Si No Código de la encuesta: _____

8 ¿Se cuenta con información documental legal del predio? Si No Describa: Certificado de la Comuna Somborques

10 Croquis (En referencia a la infraestructura):
Código de las fotografías en registro fotográfico: _____

11 Comentarios: _____

Notas aclaratorias: Este formulario debe ser aplicado a vecinos inmediatos y propietarios colindantes. En caso que se requiera ampliar la información de cualquier punto, usar la sección comentarios. Todas las preguntas deben ser aplicadas, señalar "no sabe, no responde" (N/S/N/R) en todas las secciones que el informante no brinde información.

IDENTIFICACIÓN DE PREDIO



Fecha dd mm aaaa
 17 06 2020
 Empresa

Proyecto

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

Cantón San Fernando Parroquia Chumbelin
 Localidad Coma Sombadeci Sistema de agua Quinuas / Cuchiguzho
 Levantamiento de información Entrevista Visual
 Coordenadas de referencia Norte 9658053 Este 695723
 Nombre completo del entrevistado Reyno Segundo Gualay / Wilmer Espinoza Gualay
 Relación del entrevistado con el propietario del predio Propietario conde de negro / Comuneo

CARACTERÍSTICAS DEL PROPIETARIO

1 Nombre completo del propietario del predio
JOSUANDA CLORINDA REMACHE GUALAY / representada por Luis Espinoza

2 Tenencia del predio
 a. Propia Arrendada Prestada Otro

3 Características de predio
 Especifique
 Terreno baldío
 Terreno con sembríos
 Terreno habitado
 Otro tipo pasto natural, pringal

4 Infraestructura en el predio

	Quien habita en el predio	Coordenadas E	NORTE
Vivienda Ocupada	<input type="checkbox"/>		
Vivienda temporal	<input type="checkbox"/>		
Vivienda desocupada	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>695650</u>	<u>9658021</u>
Vivienda en construcción	<input type="checkbox"/>		
Galpón	<input type="checkbox"/>		
Establo	<input type="checkbox"/>		
Otra infraestructura	<input type="checkbox"/>		

5 Canales de riesgo

5.1 Por su propiedad atraviesa alguno de los siguientes canales de riego ?		5.2 Es socio del canal de riego ?	
Si	No	S	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gualay

6 ¿Cuáles son las actividades que realiza en el predio?
actualmente ninguna, alquila el terreno

6 ¿El propietario participa en alguna organización comunitaria? Cuál?
Sociedad de la Comuna Sombadeci y cant Quinuas, Gualay

PARA USO INTERNO

7 ¿La vivienda fue encuestada?
 Si Código de la encuesta No

8 ¿Se cuenta con información documental legal del predio?
 Si Describa: Catastro Comuna Sombadeci
 No

10 Croquis (En referencia a la Infraestructura)

Código de las fotografías en registro fotográfico

11 Comentarios

Notas aclaratorias:
 Este formulario debe ser aplicado a: vecinos inmediatos y propietarios colindantes
 En caso que se requiera ampliar la información de cualquier punto, usar la sección comentarios
 Todas las preguntas deben ser aplicada, señalar "no sabe, no responde" (Ns/Nr) en todas las secciones que el informante no brinde información

IDENTIFICACIÓN DE PREDIO



Fecha 17 06 2020
 Empresa

Proyecto

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

Cantón San Fernando Parroquia Chumblin
 Localidad Comuna Sumbrolecu Sistema de agua Cuchiguzho
 Levantamiento de información Entrevista Visual
 Coordenadas de referencia Norte 695 729 Este 465 7926
 Nombre completo del entrevistado Petro Sequedocillo Guzmán / Wilmer Espinola
 Relación del entrevistado con el propietario del predio

CARACTERÍSTICAS DEL PROPIETARIO

1 Nombre completo del propietario del predio

2 Tenencia del predio
 a. Propia Arrendada Prestada Otro

3 Características de predio
 Especifique
 Terreno baldío
 Terreno con sembríos pasto mejorado
 Terreno habitado
 Otro tipo

4 Infraestructura en el predio

	Quien habita en el predio	Coordenadas	
Vivienda Ocupada	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vivienda temporal	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vivienda desocupada	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vivienda en construcción	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Galpón	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Establo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otra infraestructura	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

5 Canales de riego

	5.1 Por su propiedad atraviesa alguno de los siguientes canales de riego ?		5.2 Es socio del canal de riego ?	
	Si	No	Si	No
Crstal Aguarangos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
San Gerardo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre - San Martín	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quinuas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuchiguzho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duraznos - Rumihuayco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gualay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gualay Otro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6 ¿Cuáles son las actividades que realiza en el predio?
Actualmente ninguna

6 ¿El propietario participa en alguna organización comunitaria? Cuál?
Sociedad de los Canales de Riego de la Comuna y socia de la Comuna

PARA USO INTERNO

7 ¿La vivienda fue encuestada?
 Si → Código de la encuesta No

8 ¿Se cuenta con información documental legal del predio?
 Si → Describa: Catastro de la Comuna
 No

10 Croquis (En referencia a la infraestructura)

 Código de las fotografías en registro fotográfico

11 Comentarios

Notas aclaratorias:
 Este formulario debe ser aplicado a: vecinos inmediatos y propietarios colindantes
 En caso que se requiera ampliar la información de cualquier punto, usar la sección comentarios
 Todas las preguntas deben ser aplicadas, señalar "no sabe, no responde" (Ns/Nr) en todas las secciones que el informante no brinde información

IDENTIFICACIÓN DE PREDIO



Fecha dd mm aaaa
 17 06 2020
 Empresa _____ Proyecto _____

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

Cantón San Fernando Parroquia Chumbelí
 Localidad Comuna Sombredas Sistema de agua Quevedo / Cuchigucho
 Levantamiento de Información Entrevista Visual
 Coordenadas de referencia Norte 9657772 Este 695750
 Nombre completo del entrevistado Peter Augusto Cacho Guzmán / Wilmer Efraim Ovalpa
 Relación del entrevistado con el propietario del predio Es hijo de conde de agua / conuco

CARACTERÍSTICAS DEL PROPIETARIO

1 Nombre completo del propietario del predio
ROSA GUALPA MONGE

2 Tenencia del predio
 a Propia Arrendada Prestada Otro

3 Características de predio
 Terreno baldío Especifique _____
 Terreno con sembríos _____
 Terreno habitado _____
 Otro tipo pasto natural, pinos, pecuaria

4 Infraestructura en el predio

	Quién habita en el predio	Coordenadas C-	NORTE
Vivienda Ocupada	<input type="checkbox"/>		
Vivienda temporal	<input type="checkbox"/>		
Vivienda desocupada	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>695855</u>	<u>9657696</u>
Vivienda en construcción	<input type="checkbox"/>		
Galpón	<input type="checkbox"/>		
Establo	<input type="checkbox"/>		
Otra infraestructura	<input type="checkbox"/>		

5 Canales de riesgo

5.1 Por su propiedad atraviesa alguno de los siguientes canales de riego ?		5.2 Es socio del canal de riego ?	
Si	No	Si	No
Cristal Aguarongos <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
San Gerardo <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre - San Martín <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quiuas <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuchigucho <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duraznos - Rumihuayco <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gualay <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Gualay</u> Otro <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6 ¿Cuáles son las actividades que realiza en el predio?
Actualmente ninguna, en ocasiones subarrendado

6 ¿El propietario participa en alguna organización comunitaria? Cuál?
Socio de la Comuna y sistemas de Riego (Quiuas, Gualay, Cuchigucho)

PARA USO INTERNO

7 ¿La vivienda fue encuestada?
 Si Código de la encuesta _____ No

8 ¿Se cuenta con información documental legal del predio?
 Si Describa: _____
 No

10 Croquis (En referencia a la Infraestructura)

Código de las fotografías en registro fotográfico _____

11 Comentarios

Notas aclaratorias:
 Este formulario debe ser aplicado a: vecinos inmediatos y propietarios colindantes
 En caso que se requiera ampliar la información de cualquier punto, usar la sección comentarios
 Todas las preguntas deben ser aplicada, señalar "no sabe, no responde" (Ns/Nr) en todas las secciones que el informante no brinde información

IDENTIFICACIÓN DE PREDIO



Fecha dd mm aaaa
 17 00 2020
 Empresa _____

Proyecto _____

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

Cantón San Fernando Parroquia Chumbón
 Localidad Comuna Sombredera Sistema de agua Quinuas / Cuchiguzho
 Levantamiento de información Entrevista Visual
 Coordenadas de referencia Norte 9657655 Este 695785
 Nombre completo del entrevistado Pedro Segundo Cridlo Guana / Luisa Efraim Guana
 Relación del entrevistado con el propietario del predio _____

CARACTERÍSTICAS DEL PROPIETARIO

1 Nombre completo del propietario del predio
Propiedad comuna Sombredera (terreno 2)

2 Tenencia del predio
 a. Propia Arrendada Prestada Otro

3 Características de predio
 Especifique
 Terreno baldío
 Terreno con sembríos
 Terreno habitado
 Otro tipo

4 Infraestructura en el predio

Quien habita en el predio	Coordenadas	NORTE
Vivienda Ocupada <input type="checkbox"/>	_____	_____
Vivienda temporal <input type="checkbox"/>	_____	_____
Vivienda desocupada <input checked="" type="checkbox"/>	<u>casa comunal</u>	<u>695704 9657651</u>
Vivienda en construcción <input type="checkbox"/>	_____	_____
Galpón <input type="checkbox"/>	_____	_____
Establo <input type="checkbox"/>	_____	_____
Otra infraestructura <input type="checkbox"/>	<u>695741</u>	<u>9657618</u>

5 Canales de riesgo

5.1 Por su propiedad atraviesa alguno de los siguientes canales de riego ?		5.2 Es socio del canal de riego ?	
Si	No	Si	No
Cristal Aguarongos <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
San Gerardo <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumbre - San Martín <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quinuas <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuchiguzho <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duraznos - Rumihuayco <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gualay <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otro <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6 ¿Cuáles son las actividades que realiza en el predio?
actualmente ninguna, un poco de pasto natural

6 ¿El propietario participa en alguna organización comunitaria? Cuál?

PARA USO INTERNO

7 ¿La vivienda fue encuestada?
 Si Código de la encuesta _____ No

8 ¿Se cuenta con información documental legal del predio?
 Si Describa: _____
 No

10 Croquis (En referencia a la Infraestructura)

Código de las fotografías en registro fotográfico _____

11 Comentarios

Notas aclaratorias:
 Este formulario debe ser aplicado a: vecinos inmediatos y propietarios colindantes
 En caso que se requiera ampliar la información de cualquier punto, usar la sección comentarios
 Todas las preguntas deben ser aplicadas, señalar "no sabe, no responde" (Ns/Nr) en todas las secciones que el informante no brinde información